

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por afectación a Muelle Nvo Eden.
Programa	Respuesta Comunitaria
Nombre de Proyecto	Reasentamiento de comunidad indígena Nuevo Eden.
Fecha	12- Enero-2018
Comunidad	Nuevo Edén.
Ubicación	Rio Petaquilla.
Lugar	Acceso a propiedad
Coordenadas	
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	2
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario, Edwin Guevara.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificación de afectación.
Acciones	Inspección de campo
Resultados	1. Se realizó visita al muelle encontrándolo fuera del agua producto de la fuerte crecida del rio. 2. La estructura metálica no presenta danos que requiera su reposición o cambio. 3. De los 24 tanques de 55 galones que se utilizan, existen 5 que hay que reponer por roturas.
Seguimiento	Proceso de cierre por reemplazo de tanques.

Documentación fotográfica.

